

Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
	диапазон измерений	Погрешность, и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4
<b>Элементы измерительных систем</b>  Преобразователи измерительные	[(-100) – 100] мВ (0 – 10) В (1 – 10000) Ом	КТ 0,05 КТ 0,1 и ниже КТ 0,1 и ниже (0 – 20) мА КТ 0,1 и ниже	